

ALLEGATO A

ALL'AVVISO ESPLORATIVO PROT. 22709

Via Vivaldi

AULA MAGNA: manutenzione n. 320 posti a sedere, manutenzione finestre e porte

AULA A: manutenzione n. 90 posti a sedere, manutenzione finestra e porte

LABORATORIO MULTIMEDIALE: manutenzione 15 postazioni a sedere

AULA D: manutenzione 240 posti a sedere, manutenzione porte e finestre

AULA E: manutenzione n. 90 posti a sedere, n. 2 porte ingresso e n. 2 finestre dotate di tende scorrevoli

AULA E2: manutenzione n. 160 posti a sedere e n. 15 file di banchi, n. 2 ingressi e n. 3 finestre dotate di tende scorrevoli

AULA F2: manutenzione n. 160 posti a sedere e n. 15 file di banchi, n. 2 ingressi e n. 3 finestre dotate di tende scorrevoli

AULA D2: manutenzione n. 60 posti a sedere, n. 6 file di banco, n. 2 ingressi uno principale e l'altro secondario e n. 1 finestra con tende scorrevoli

Manutenzione n. 4 gruppi di bagni, divisi per maschi e femmine per un totale di n. 40 bagni singoli chiusi a box con porte e vaschette scarichi bagni a parete, n. 1 bagno per disabili – Piano Terra

Manutenzione n. 2 gruppi bagni uomini e donne (n. 8 bagni) chiusi a box con porte scarichi bagni con vaschetta a parete – Primo Piano

Viale Ellittico

AULA 4: manutenzione n. 90 posti a sedere e n. 12 file di banchi, n. 2 ingressi e n. 3 finestre con tende scorrevoli alto in basso con funzionamento elettronico

Manutenzione n. 4 laboratori con porte ingressi e finestre con tende scorrevoli e bagni interni a box con vaschetta di scarico a parete

Manutenzione n. 40 studi docenti con una porta di ingresso e n. 2 finestre con tende scorrevoli

Manutenzione n. 4 gruppi di bagni uomini e donne, (n. 20 donne e n. 20 uomini totale n. 40 bagni) e n. 3 bagni per disabili a box chiusi con vaschette scarico a parete

Manutenzione n. 5 uffici amministrativi e una stanza archivio con una porta di ingresso e n. 2 finestre con tende scorrevoli.